


Selbsttest: Prüfung der Drehschalterkontakte 5 und 8

S 0036



Prüfanweisung

1. Gerät vom Stromnetz trennen. Keine Röhre aufstecken
2. Ohmmeter zwischen die Buchsen G2 und VII schalten. Kleinsten Messbereich wählen.
3. Prüfschalter in Stellung 5 drehen.
4. Das Ohmmeter muss ca. 100 Ω anzeigen.
5. Prüfschalter in Stellung 8 drehen.
6. Das Ohmmeter muss ca. 100 Ω anzeigen.