


Selbsttest: Prüfung des Widerstands von 1190 Ohm

S 0041



Prüfanweisung

1. Gerät vom Stromnetz trennen. Keine Röhre aufstecken.
2. Schalterstellung 1 wählen. Prüfstifte 34 und 54 einsetzen
3. Ohmmeter zwischen die Prüfstifte 34 und 54 schalten.
4. Messbereich 2000 Ohm wählen.
5. Das Ohmmeter muss ca. 1190 Ohm anzeigen.