


Selbsttest: Prüfung der Schalterstellung 3
- Schluss Heizfaden gegen Kathode -

S 0003



Prüfanweisung

1. Gerät mit dem Stromnetz verbinden
2. Keine Röhre aufstecken
3. Widerstand von 220 kΩ zwischen die Buchsen K und H2 schalten.
4. Prüfschalter in Stellung 3 drehen.
5. Der Zeiger des Instruments muss leicht nach links ausschlagen.