


Selbsttest: Prüfung der Drehschalterkontakte 4, 9 und 10

S 0035



Prüfanweisung

1. Gerät vom Stromnetz trennen. Keine Röhre aufstecken
2. Ohmmeter zwischen die Buchsen A1 und VII schalten. Kleinsten Messbereich wählen.
3. Prüfschalter in Stellung 4 drehen.
4. Das Ohmmeter muss ca. $0,1 \Omega$ anzeigen.
5. Prüfschalter in Stellung 9 drehen.
6. Das Ohmmeter muss ca. $0,1 \Omega$ anzeigen.
7. Prüfschalter in Stellung 10 drehen.
8. Das Ohmmeter muss ca. $0,1 \Omega$ anzeigen.