


## Selbsttest: Prüfung des Drehschalterkontakts 7

S 0038



### Prüfanweisung

1. Gerät vom Stromnetz trennen. Keine Röhre aufstecken
2. Ohmmeter zwischen die Buchsen A2 und VII schalten. Kleinsten Messbereich wählen.
3. Prüfschalter in Stellung 7 drehen.
4. Das Ohmmeter muss ca.  $0,1 \Omega$  anzeigen.