


Selbsttest: Prüfung des Drehschalterkontakts 6

S 0037



Prüfanweisung

1. Gerät vom Stromnetz trennen. Keine Röhre aufstecken.
2. Prüfschalter in Stellung 6 drehen.
3. Ohmmeter zwischen die Buchsen G1 und VII schalten. Kleinsten Messbereich wählen.
4. Das Ohmmeter soll ca. $1,1 \text{ k}\Omega$ anzeigen.