


Selbsttest: Prüfung des Widerstands von $9.920\ \Omega$

S 0049



Prüfanweisung

1. Gerät vom Stromnetz trennen. Keine Röhre aufstecken.
2. Schalterstellung 1 wählen.
3. Multimeter zwischen Buchse IV und VII schalten.
4. Messbereich $20\ \text{k}\Omega$ wählen.
5. Der Widerstand sollte circa $10.000\ \Omega$ ($9.920\ \Omega + 80\ \Omega$) betragen.