


Selbsttest: Prüfung der Schalterstellung 9
- Schluss Steuergitter gegen Anode -

6000 S



Prüfanweisung

1. Gerät mit dem Stromnetz verbinden.
2. Keine Röhre aufstecken
3. Widerstand von 220 kΩ zwischen die Buchsen A1 und G1 schalten.
4. Prüfschalter in Stellung 9 drehen.
5. Der Zeiger des Instruments muss leicht nach links ausschlagen.