


## Selbsttest: Prüfung der Schalterstellung 7

- Schluss Kathode gegen zweite Anode -



### Prüfanweisung

1. Gerät mit dem Stromnetz verbinden.
2. Keine Röhre aufstecken
3. Widerstand von 220 kΩ zwischen die Buchsen K und A2 schalten.
4. Prüfschalter in Stellung 7 drehen.
5. Der Zeiger des Instruments muss leicht nach links ausschlagen.

S 0007